



Visite nuestro **Catálogo de Productos**



Conexiones

Catálogo Resumido



- B** Abrazaderas **S** Accesorios **A** Acoples **D** Adaptadores **H** Adhesivos **C** Conexiones **O** Correas **E** Lubricación **J** Filtros
M Mangueras **P** Sellos **T** Tubos y Caños **Z** Incendio **K** Rodamientos **F** Neumática **U** Piezas de caucho **U** Planchas de goma **X** Baterías

C CONEXIONES

- B** Abrazaderas **S** Accesorios **A** Acoples **D** Adaptadores **H** Adhesivos **C** Conexiones **O** Correas **E** Lubricación **J** Filtros
M Mangueras **P** Sellos **T** Tubos y Caños **Z** Incendio **K** Rodamientos **F** Neumática **U** Piezas de caucho **U** Planchas de goma **X** Baterías

BASES DE SERVICIOS

Consulte por nuestras bases de servicios en todo el país y países Latinoamericanos.

POB su mejor opción. Ensamblajes seguros.
ALTO RENDIMIENTO

Capital Federal

(011) (15) 64699409

ventas@poberaj.com.ar

Buenos Aires-Zona Norte

(011) (15) 55669477

ventas02@poberaj.com.ar

Buenos Aires-Zona Oeste

(011) (15) 55669304

ventas04@poberaj.com.ar

Buenos Aires-Zona Sur

(011) (15) 55669470

ventas01@poberaj.com.ar

Latinoamérica

latinoamerica@poberaj.com.ar

La Rioja-La Rioja

(03822) (15) 645568

lariojacatamarca@poberaj.com.ar

San Juan-San Juan

(0264) (15) 4623982

sanjuan@poberaj.com.ar

Mendoza-Mendoza

(0261) (15) 5037303

mendoza@poberaj.com.ar

Otros (Red de Distribuidores)

(011) (15) 55669605

atencionalcliente@poberaj.com.ar

Corrientes

(03777) (15) 679900

corrientes@poberaj.com.ar

Córdoba-Córdoba

(0351) (15) 3392591

cordoba@poberaj.com.ar

Santa Fe-Rosario

(0341) (15) 3201405

santafe@poberaj.com.ar

Salta-Jujuy

(03875) (15) 654354

saltajujuy@poberaj.com.ar

Tucumán-Tucumán

(0381) (15) 5980908

tucuman@poberaj.com.ar

Misiones-Puerto Rico

(0375) (15) 2608368

misiones@poberaj.com.ar

Neuquén-Neuquén

(0299) (15) 5371934

neuquen@poberaj.com.ar

Puerto Madryn

(0280) 4455140

madryn@poberaj.com.ar

Chubut-Comodoro Rivadavia

(0297) (15) 4389870

comodoro@poberaj.com.ar


Santa Cruz-Puerto San Julián

(02966) (15) 591228


santacruz@poberaj.com.ar

CONMUTADOR BASE CENTRAL (5411) 4574-1111 / 4572-0585
info@poberaj.com.ar


TRAZABILIDAD
100%




CONEXIONES PARA MANGUERAS DE BAJA PRESIÓN




Material Laton
Cód. **C0720** Pág. C9




Material Laton
Cód. **C0721** Pág. C9




Material Acero Zincado
Cód. **C0722** Pág. C10




Material Acero Zincado
Cód. **C0723** Pág. C10



Material Acero Zincado
Cód. **C0782** Pág. C11




Cód. **C0787** Pág. C11




Cód. **C0788** Pág. C11


CONEXIONES REUSABLES PARA MANGUERAS SAE 100 R1 Y SAE 100 R2




Cód. **C1100** / **C2100** Pág. C12




Cód. **C1101** / **C2101** Pág. C13




Cód. **C1102** / **C2102** Pág. C13




Cód. **C1103** / **C2103** Pág. C14




Cód. **C1104** / **C2104** Pág. C14




Cód. **C1105** / **C2105** Pág. C15




Cód. **C1106** / **C2106** Pág. C15




Cód. **C1107** / **C2107** Pág. C16




Cód. **C1108** / **C2108** Pág. C16




Cód. **C1109** / **C2109** Pág. C17




Cód. **C1110** / **C2110** Pág. C17




Cód. **C1111** / **C2111** Pág. C18




Cód. **C1112** / **C2112** Pág. C18




Cód. **C1113** / **C2113** Pág. C19




Cód. **C1114** / **C2114** Pág. C19




Cód. **C1115** / **C2115** Pág. C20




Cód. **C1116** / **C2116** Pág. C20




Cód. **C1117** / **C2117** Pág. C21



Cód. **C1118** / **C2118** Pág. C21



Cód. **C1119** / **C2119** Pág. C22



Cód. **C1120** / **C2120** Pág. C22

Seguinos en YouTube

C CONEXIONES

**CONEXIONES
REUSABLES
PARA MANGUERAS
SAE 100 R3**

Cód. C3100 Pág. C23	Cód. C3101 Pág. C23	Cód. C3102 Pág. C23	Cód. C3105 Pág. C24	Cód. C3106 Pág. C24

**CONEXIONES
REUSABLES
PARA MANGUERAS
SAE 100R5**

Cód. C5100 Pág. C25	Cód. C5101 Pág. C26	Cód. C5102 Pág. C26	Cód. C5103 Pág. C27	Cód. C5105 Pág. C27

Cód. C5106 Pág. C28

Cód. C5111 Pág. C28

Cód. C5108 Pág. 29

Cód. C5121 Pág. C29

**CONEXIONES
PRENSADAS PARA
MANGUERAS
SAE 100R1 Y
SAE 100R2**

Cód. C1200 Pág. C30

Cód. C2201 Pág. C31

Cód. C2202 Pág. C31

Cód. C2203 Pág. C32

Cód. C2204 Pág. C32

Cód. C2205 Pág. C33

Cód. C2206 Pág. C33

Cód. C2207 Pág. C34

Cód. C2208 Pág. C34

Cód. C2209 Pág. C35

Cód. C2210 Pág. C35

Cód. C2211 Pág. C36

Cód. C2212 Pág. C36

Cód. C2213 Pág. C37

Cód. C2214 Pág. C37

Cód. C2215 Pág. C38

Cód. C2216 Pág. C38

Cód. C2217 Pág. C39

Cód. C2218 Pág. C39

Cód. C2219 Pág. C40

Cód. C2220 Pág. C40

Cód. C2224 Pág. C41




















Cód. C2225 Pág. C41

Cód. C2226 Pág. C42

Cód. C2227 Pág. C42































Seguinos en YouTube

C CONEXIONES
















				CONEXIONES PRENSADAS PARA MANGUERAS SAE 100 R7	
Cód. C2228 Pág. C44	Cód. C2229 Pág. C44	Cód. C2231 Pág. C45	Cód. C2239 Pág. C45		Cód. C7201 Pág. C46
					
Cód. C7202 Pág. C46	Cód. C7205 Pág. C47	Cód. C7206 Pág. C47	Cód. C8201 Pág. C45	Cód. C8202 Pág. C45	Cód. C8203 Pág. C45
Cód. C8204 Pág. C46	Cód. C8205 Pág. C47	Cód. C8206 Pág. C47	Cód. C8207 Pág. C45	Cód. C8208 Pág. C45	Cód. C8211 Pág. C45
Cód. C8213 Pág. C46	Cód. C8216 Pág. C47	Cód. C8217 Pág. C47	Cód. C8225 Pág. C45	Cód. C8227 Pág. C45	Cód. C8228 Pág. C45
	CONEXIONES PRENSADAS PARA MANGUERAS SAE 100 R9, R12, R13 Y R15				
Cód. C8230 Pág. C46		Cód. C9200 Pág. C47	Cód. C9201 Pág. C47	Cód. C9202 Pág. C47	Cód. C9203 Pág. C48
					
Cód. C9205 Pág. C49	Cód. C9206 Pág. C49	Cód. C9207 Pág. C50	Cód. C9208 Pág. C50	Cód. C9209 Pág. C51	Cód. C9210 Pág. C51
					
Cód. C9211 Pág. C52	Cód. C9212 Pág. C52	Cód. C9213 Pág. C53	Cód. C9219 Pág. C54	Cód. C9236 Pág. C55	Cód. C9237 Pág. C55

Seguinos en  YouTube

C CONEXIONES

					
Cód. C9238 Pág. C56	Cód. C9239 Pág. C57	Cód. C9241 Pág. C58	Cód. C9242 Pág. C58	Cód. C943 Pág. C58	Cód. C9244 Pág. C59
			CONEXIONES PRENSADAS PARA MANGUERAS SAE 100 R14		
Cód. C9245 Pág. C59	Cód. C9246 Pág. C60	Cód. C9247 Pág. C60		Cód. C6200 Pág. C61	Cód. C6201 Pág. C61
					
Cód. C6202 Pág. C62	Cód. C6205 Pág. C63	Cód. C6206 Pág. C64	Cód. C6207 Pág. C64	Cód. C6208 Pág. C65	Cód. C6208 Pág. C65
		CONEXIONES PRENSABLES PARA MANGUERAS BAJA PRESIÓN		CONEXIONES LOCK-ON PARA MANGUERAS PHYTON	
Cód. C6209 Pág. C66	Cód. C6210 Pág. C66		Cód. C4200 Pág. C67		Material Acero Zincado
		CONEXIONES DE MANGUERAS PRENSADAS			
Material Acero Zincado Cód. C4405 Pág. C69	Material Acero Zincado Cód. C4408 Pág. C70		Cód. CXXX Pág. C71	Cód. CXXX Pág. C71	Para soldar Cód. CXXX Pág. C71
CONEXIONES PARA PRENSAR CON CAMISAS PRE-PRENSADAS	Macho Fijo Rosca NPT 	Hembra giratoria BSP - JIC 	Macho Fijo UNF - JIC 37° 	Macho Fijo UNF para O'Ring 	Hembra Giratoria UNF - JIC 37° 
	Cód. CXXX Pág. C72	Cód. CXXX Pág. C72	Cód. CXXX Pág. C72	Cód. CXXX Pág. C72	Cód. CXXX Pág. C73
Macho Fijo UNF asiento virola 	Hembra Giratoria asiento virola 	Uniones Dobles 	CONEXIONES PARA HIDROLAVADORAS	Hembra Giratoria Rosca 1/4 BSP asiento Macho 	Hembra Giratoria Rosca 22 x 1,5 asiento Macho 
Cód. CXXX Pág. C73	Cód. CXXX Pág. C73	Cód. CXXX Pág. C73		Cód. CXXX Pág. C74	Cód. CXXX Pág. C74

C CONEXIONES

<p>Macho Fijo diámetro exterior 15,8 mm</p>  <p>Cód. CXXX Pág. C74</p>	<p>Hembra Giratoria rosca 22 x 1,5 asiento plano</p>  <p>Cód. CXXX Pág. C74</p>	<p>Macho Fijo diámetro exterior 15mm</p>  <p>Cód. CXXX Pág. C74</p>	<p>ACCESORIOS PARA CONEXIONES DE MANGUERAS</p>	<p>Curva 90° Rosca BSP (gas) para soldar</p>  <p>Cód. CXXX Pág. C75</p>	<p>Curva 45° Rosca BSP (gas) para soldar</p>  <p>Cód. CXXX Pág. C75</p>
<p>Curva 90° Rosca UNF para soldar</p>  <p>Cód. CXXX Pág. C76</p>	<p>Curva 45° Rosca UNF para soldar</p>  <p>Cód. CXXX Pág. C76</p>	<p>CONEXIONES PARA TUBOS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE</p>		<p>Macho Fijo - Recto Rosca BSPT Asiento Plano</p>  <p>Cód. CXXX Pág. C77</p>	<p>Macho Fijo Recto Rosca NPT Asiento Hembra 30°</p>  <p>Cód. CXXX Pág. C77</p>
<p>Hembra Giratoria Recto Rosca BSPP Asiento Hembra 30°</p>  <p>Cód. CXXX Pág. C78</p>	<p>Hembra Giratoria Recto SAE J516 Asiento JIC Hembra 37°</p>  <p>Cód. CXXX Pág. C79</p>		<p>Unión doble</p>  <p>Cód. CXXX Pág. C79</p>	<p>Extremo tubo liso</p>  <p>Cód. CXXX Pág. C80</p>	<p>Extremo biselado para soldar</p>  <p>Cód. CXXX Pág. C80</p>
<p>Brida giratoria ASA 150</p>  <p>Cód. CXXX Pág. C81</p>					