


C1658

Racord para Prensar R1/R2 hembra giratoria para lavado con tuerca y O'Ring



Nº Código	Descripción
C1658-04-14	Racord para prensar R1-R2 1/4" para tubo 14
C1658-04-15	Racord para prensar R1-R2 1/4" para tubo 15
C1658-05-14	Racord para prensar R1-R2 5/16" para tubo 14
C1658-05-15	Racord para prensar R1-R2 5/16" para tubo 15
C1658-06-14	Racord para prensar R1-R2 3/8" para tubo 14
C1658-06-15	Racord para prensar R1-R2 3/8" para tubo 15